

AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ

13-01-2026

Philips (Versuni) nous informe que les centrales vapeur **Philips PSG8XXX**, **PSG90XX** et **GC96XX** font l'objet d'un rappel de sécurité.



Ce rappel est dû à un problème de fabrication identifié dans le soudage de la chaudière qui génère la vapeur dans le système de vapeur, ce qui peut entraîner des blessures telles que des brûlures ou des blessures liées à l'impact.

Que devez-vous faire :

1. Cessez immédiatement d'utiliser votre appareil ;
2. Débranchez-le de la prise de courant ;
3. Laissez-le refroidir ;
4. Enregistrez votre appareil sur le site de Philips afin de vérifier s'il est concerné par le rappel de sécurité :

<https://www.philips.be/fr/c-e/ho/recall-perfectcare-8000-9000-elite-series.html>

Si votre appareil est concerné, vous avez deux options :

- Vous suivez la procédure proposée par Philips sur leur site web

<https://www.philips.be/fr/c-e/ho/recall-perfectcare-8000-9000-elite-series.html>

ou

- Vous déposez votre appareil dans le magasin Vanden Borre de votre choix. Après vérification de votre appareil, nous procéderons le cas échéant à la réparation de votre appareil.

Vous avez offert, donné ou revendu cet appareil ?

Nous vous demandons d'informer, dans la mesure du possible, l'utilisateur actuel de l'appareil de cette action de rappel.